


# 湖北承峰汽车配件有限公司

## 水转印设备设计、生产项目竣工环境保护验收现场整改情况说明

2020年09月11日，湖北承峰汽车配件有限公司组织验收工作组，对“水转印设备设计、生产项目”进行了竣工环境保护验收现场检查。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表，审批部门审批决定和环境保护验收评审会专家组提出的建议与要求，现完成该项目的整改工作，具体情况如下。

1、增加注塑工序废气收集装置；



2、规范危险废物暂存间建设，增加通风、分类、分区、防腐措施；



3、补充调查废活性炭、漆渣、废油漆桶等产生情况，完善危险废物台账，合理处置危险废物；

危险废物管理记录表											
危险废物产生情况			危险废物台账记录表								
序号	危险废物名称	产生量	产生日期	贮存地点	去向	去向日期	处置方式	处置量	处置去向	备注	负责人

危险废物管理记录表											
危险废物产生情况			危险废物台账记录表								
序号	危险废物名称	产生量	产生日期	贮存地点	去向	去向日期	处置方式	处置量	处置去向	备注	负责人

4、重新对项目变更后建设情况进行调查说明；  
重新核实了项目变更后的建设情况及原辅材料的用量（见报告 2.3-1）

5、附排污许可证、危废处置资质证明和现场采样照片等相关资料；  
(见附件 9, 附件 4, 附图 5)

6、完善环保管理制度，加强环保设施运行和台账管理，及时按要求更换废活性炭，清掏污水处理池沉泥浮渣，确保“三废”达标排放。  
(见报告)

